


DENNA GUIDE TÄCKER EJ HELA VERKSAMHETEN MEN DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE FRAKTIONERNA

SÖK DIALOG MED DIN MILJÖINSPEKTÖR/MILJÖFÖRVALTNING !

VID FRÅGOR ELLER TVEKSAMHETER GÄLLANDE GODS TILL FORTUM, TA KONTAKT MED DEM

EXEMPELKREMATORIUM



SKICKA TILL PROVTAGNING FÖR STÖD VID FRAMTAGNING AV HANDLINGSPLAN

ANVÄNDNINGSGRÄNS OMRÅDET STYR AVFALLET

CENTRALDAMMSUGARE FILTER/CYKLON

AVFALL VID RENGÖRING
VANLIG AVFALLSHANTERING
STÅL OCH METALL VID RIVNING
NORMAL AVFALLSÅTTERVINNING

HÖGTEMPERATUROMRÅDE
ERFARENHETSMÄSSIGT MYCKET LÅGA KVICKSILVERNIVÅER

LÅGTEMPERATUROMRÅDE
ERFARENHETSMÄSSIGT HÖGA KVICKSILVERNIVÅER

LÅGTEMPERATUROMRÅDE MEN EFTER RENGÖRING
ERFARENHETSMÄSSIGT LÅGA KVICKSILVERNIVÅER

GLÖM EJ RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL TILL NATURVÅRDSVERKET
-PRODUCENT
-TRANSPORT, MAX 48 TIMMAR

GLÖM EJ RÄTT SKYDDSUTRUSTNING VID ALLT ARBETE MED FARLIGT AVFALL.

ASKA VID SÖTNING
-SMÅ MÄNGDER
-STÖRRE MÄNGDER:
SKICKA TILL PROVTAGNING FÖR BESLUT OM HANTERING

ASKA VID SÖTNING
-SMÅ MÄNGDER
-STÖRRE MÄNGDER:
SKICKA TILL PROVTAGNING FÖR BESLUT OM HANTERING

ASKA VID SÖTNING
-SMÅ MÄNGDER
-STÖRRE MÄNGDER:
SKICKA TILL PROVTAGNING FÖR BESLUT OM HANTERING

MUR OCH RIVNINGSAVFALL ^{*(1)}
SKICKA TILL PROVTAGNING ERFARENHETSMÄSSIGT NORMALT BYGGAVFALL

FLYGASKA MED KOL+EV KALK GRANULAT

STÅL OCH METALL VID RIVNING ^{*(1)}
RENGÖRING MED OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET SOM UPPSTÅR ERFARENHETSMÄSSIGT NORMAL METALLÅTTERVINNING

FILTERDELAR VID BYTE
FILTERKASSETTER
RAMSTÅL TILL FILTER
SLANGAR, TEXTIL

STÅL OCH METALL VID RIVNING ^{*(1)}
RENGÖRING MED OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALLET SOM UPPSTÅR ERFARENHETSMÄSSIGT NORMAL METALLÅTTERVINNING

KVICKSILVERHALTIGT AVFALL HANTERAS ENLIGT NY FORPACKNINGSIKSTRAKTION SKICKAS TILL FORTUM
NORMALT MER ÄN 0,1 VIKT% KVICKSILVER -> SALTGRUVOR TYSKLAND

^{*(1)} OBS GÄLLER MATERIAL MED RÖKGASKONTAKT ÖVRIGT SORTERAS SOM NORMALT BYGGAVFALL

PLACERAS I UPPSKUREN IBC SKICKAS TILL FORTUM EFTER ÖVERENSKOMMELSE
NORMALT MINDRE ÄN 0,1 VIKT% KVICKSILVER -> HANTERAS I SVERIGE

SKORSTEN